

Paramétrage AFFICHAGE

Pièce1

- Annotations
- Matériau <non spécifié>
- Lumière
- Plan de face
- Plan de dessus
- Plan de droite
- Origine



Fichier Edition **Affichage** Insertion Outils Fenêtre ?

- Redessiner Ctrl+R
- Afficher
- Modifier
- Cacher tous les types
- Plans
- Axes
- Axes temporaires
- Origines
- Système de coordonnées
- Courbes
- Esquisses
- Toutes les annotations
- Points
- Points de routage
- Erreurs de liens dans les annotations
- Barres d'outils
- Barre d'état
- Personnaliser le menu

Gestionnaire de commandes

- 2D à 3D
- Alignement
- Annotation
- Assemblage
- Courbes
- Cotations/Relations
- Mise en plan
- Lignes d'éclaté
- Fonctions
- Police
- Calque
- Format de ligne
- Macro
- Outils de moulage
- Géométrie de référence
- Filtre de sélection
- Tôlerie
- Simulation
- Esquisse
- SolidWorks Office
- Outils de spline
- Standard
- Vues standard
- Surfaces
- Outils
- Affichage
- Web
- Constructions soudées
- Personnaliser...
- Personnaliser le menu

Barre de COTATION

2

1

Barre d'ESQUISSE -2D-

3
Barre de FONCTION 3D